

告知函

尊敬的客户：

自收到《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》。我司高度重视并组织相关人员进行会议探讨，针对“鼓式制动器采用

铁质导磁材料的问题，

要将鼓式制动器采用铁质导磁材料的松杆杆头更换为铜质导磁杆头

顶杆”。我司说明如下：

关于早期“东莞蓝电电梯有限公司”（快意电梯股份有限公司



特此告知，商祺！

快意电梯股份有限公司
（公章）
二零二二年七月六日