

声 明 函

关于市场监管总局 2021 年 4 月 9 日发布的《市场监管总局五

项公告中涉及电梯安全性能的公告，其中《市场监管总局公告 2021 年第 10 号》中关于“轿厢内应设置紧急报警装置”的要求，沃恩电梯在 2018 年 10 月 10 日发布的《市场监管总局公告 2018 年第 10 号》中，已经按照公告要求，在轿厢内设置了紧急报警装置，且该装置符合《市场监管总局公告 2018 年第 10 号》中关于“轿厢内应设置紧急报警装置”的要求。

特此声明，沃恩电梯

沃恩电梯有限公司 敬告

沃恩电梯有限公司 敬告

公用定位装置，一种制动器松闸板通过锁

紧装置锁紧，都没有手动


止动装置为双向锁紧装置，符合公告

的要求（见图 1）。

特此声明，沃恩电梯

沃恩电梯有限公司 敬告





带收器驱动盘，收放器驱动轴与轴端，驱动盘轴端与轴端等

2021

磁轭面。若有缺陷，则各的心角需看位置。

对制动器日常保养维护时，不需要对主动轮机构进行拆卸。

快意南

2021年9月7日